



## Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h00

23/4/24

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		Condição de Tráfego
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem melhoria do dispositivo	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Alargamento de OAE Terraplenagem melhoria do dispositivo	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem melhoria do dispositivo	Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual  Roçada mecanizada  Alargamento de OAE  Aplicação de CBUQ no dispositivo de retorno  Fresagem e recomposição	Trânsito Lento
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual  Roçada mecanizada  Terraplenagem para implantação de acostamento	Trânsito Lento
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual  Fresagem e recomposição	Trânsito Lento
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Com Interferência: Terraplenagem para melhoria do dispositivo	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Tapa-buraco	Trânsito Normal
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de acostamento   Tapa-buraco	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual  Tapa-buraco  Terraplanagem para Implantação de acostamento	Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO