



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h05

10/7/23

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		Condição de Tráfego
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Reciclagem Terraplenagem para implantação de acostamento	Trânsito Lento
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de terceira faixa	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência; Roçada manual	Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Aplicação de CBUQ no serviço de reciclagem	Trânsito Lento
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de dispositivo de retorno Terraplenagem para implantação de acostamento Limpeza de destroços	Trânsito Normal
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Roçada mecanizada Tapa buraco	Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO