



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h15

11/12/23

Condição de Tráfego

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Com Interferência: Acabamento	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Acabamento Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Alargamento de obras de arte especial	Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Reciclagem	Trânsito Lento
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada Mecanizada Tapa buraco Fresagem e recomposição	Trânsito Lento
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Sem Interferência	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Roçada Manual Aplicação de CBUQ no acostamento Tapa buraco	Trânsito Lento

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO