



## Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h30

14/12/23

Condição de Tráfego

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Com Interferência: Tapa- buraco	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para dispositivo de retorno	Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para implantação da terceira faixa  Aplicação de CBUQ no serviço de reciclagem	Trânsito Lento
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de acostamento	Trânsito Lento
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada Mecanizada  Tapa- buraco	Trânsito Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Acabamentos: Reforço da torre  Fresagem e recomposição	Trânsito Lento
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Aplicação de CBUQ no acostamento	Trânsito Lento

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO