



## Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h12

15/1/24

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		Condição de Tráfego
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Com Interferência   Manutenção da passagem nível	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Com Interferência: Tapa Buraco   Manutenção na passagem   Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual   Roçada mecanizada   Tapa Buraco	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual   Tapa Buraco	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de valetas   Tapa Buraco   Terraplenagem para implantação de dispositivo	Trânsito Lento
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Alargamento de obra especial   Tapa Buraco   Terraplenagem para implantação de dispositivo	Trânsito Lento
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Alargamento de obra especial   Tapa Buraco	Trânsito Normal
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Tapa Buraco	Trânsito Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual   Tapa Buraco	Trânsito Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Instalação de sistemas TIM	Trânsito Lento
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Roçada Manual	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual	Trânsito Lento

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO