



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h02

					22/2/24	
Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		Condição de Tráfego
					Sem Interferência	
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Com Interferência: Tapa-buraco	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Com Interferência: Tapa-buraco	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Tapa-buraco	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para Implantação do dispositivo de retorno Tapa-buraco	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para Implantação do dispositivo de retorno Tapa-buraco	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Alargamento de OAE Tapa-buraco	Trânsito Lento
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Fresagem e recomposição Alargamento de OAE Roçada manual Terraplenagem para implantação do acostamento Tapa-buraco	Trânsito Lento
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Fresagem e recomposição Tapa-buraco	Trânsito Lento
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual Fresagem e recomposição	Trânsito Lento
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Com Interferência Terraplenagem para melhoria do dispositivo	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Com Interferência Terraplenagem para melhoria do dispositivo	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada mecanizada	Trânsito Normal
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Roçada mecanizada	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Roçada mecanizada Roçada manual	Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO