



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h05

27/3/23

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		Condição de Tráfego
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Roçada mecanizada	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Roçada mecanizada	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual Terraplenagem para implantação de acostamento	Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Fresagem e recomposição	Trânsito Lento
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Terraplenagem para implantação do acostamento Prolongamento de bueiro	Trânsito Normal
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual Roçada mecanizada Realização de pêndulo e mancha	Trânsito Lento
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual Roçada mecanizada Pintura das faixas de sinalização	Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO