



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h00

30/5/23

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		Condição de Tráfego
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência	Tráfego Normal
					Com Interferência: Roçada manual	Tráfego Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência	Tráfego Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Sem Interferência	Tráfego Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de acostamento	Tráfego Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Conformação de rampa de talude	Tráfego Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Sem Interferência	Tráfego Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Reciclagem	Tráfego Lento
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Sem Interferência	Tráfego Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Tráfego Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Tráfego Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Tráfego Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual	Tráfego Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de acostamento	Tráfego Lento
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual Roçada mecanizada	Tráfego Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Sem Interferência	Tráfego Normal

Obs: informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO