



## Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h05

					30/6/23
Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município	Condição de Tráfego
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Sem Interferência Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência:Retirada de material para implantação de acostamento  Reciclagem Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência:Terraplenagem para implantação da terceira faixa Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência:Limpeza para alargamento de obra de arte especial Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de dispositivo de retorno e terceira faixa  Limpeza para alargamento de obra de arte especial  Roçada mecanizada Trânsito Normal
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência:Aplicação de CBUQ no serviço de reciclagem Trânsito Lento
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência Trânsito Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Sem Interferência Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de acostamento  Terraplenagem para implantação de dispositivo de retorno  Plantio de grama Trânsito Normal
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência:Acero Manual Acero Mecanizado Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Sem Interferência Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO