



## Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h00

1/12/23

Condição de Tráfego

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para implantação do dispositivo de retorno	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Reciclagem	Trânsito Lento
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual   Terraplenagem para implantação do dispositivo de retorno   Alargamento de OAE   Aplicação de CBUQ na terceira faixa   Reciclagem	Trânsito Lento
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Roçada manual   Roçada mecanizada	Trânsito Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada mecanizada   Aplicação de CBUQ sobre reciclagem	Trânsito Lento
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual   Aplicação de CBUQ sobre reciclagem	Trânsito Lento
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual   Conformação de caixa em empréstimo	Trânsito Normal
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Sem Interferência	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de acostamento	Trânsito Lento

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de

Sem Interferência

Fonte: CCO