



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h16

12/12/23

Condição de Tráfego

| Trecho | Km inicial | Km final | Extensão | Município | | |
|---|------------|----------|----------|-----------------|--|-----------------|
| 1- BR-359 | 0 | 1,4 | 1,4 | Costa Rica | Sem Interferência | Trânsito Normal |
| 2 | 0 | 2,6 | 2,6 | Costa Rica | Sem Interferência | Trânsito Normal |
| 3 | 2,6 | 17,9 | 15,3 | Costa Rica | Com Interferência: Roçada Manual Acabamentos | Trânsito Normal |
| 4 | 17,9 | 34 | 16,1 | Costa Rica | Com Interferência: Roçada Manual Acabamentos Roçada Mecanizada | Trânsito Normal |
| 5 | 34 | 41,9 | 7,9 | Costa Rica | Com Interferência: Roçada Mecanizada | Trânsito Normal |
| 6 | 41,9 | 47,1 | 5,2 | Costa Rica | Sem Interferência | Trânsito Normal |
| 7 | 47,1 | 74,7 | 27,6 | Costa Rica | Com Interferência: Terrapleangem para implantação do dispositivo de retorno Alargamento de obras de arte especial Aplicação de CBUQ referente ao serviço de reciclagem | Trânsito Lento |
| 8 | 74,7 | 85,3 | 10,6 | Costa Rica | Sem Interferência | Trânsito Normal |
| 9 | 85,3 | 107,9 | 22,6 | Chapadão do Sul | Sem Interferência | Trânsito Normal |
| 10 | 107,9 | 115,3 | 7,4 | Chapadão do Sul | Com Interferência: Roçada Mecanizada | Trânsito Normal |
| 11 | 115,3 | 116,9 | 1,6 | Chapadão do Sul | Com Interferência: Roçada Mecanizada | Trânsito Normal |
| 12 | 116,9 | 121,4 | 4,5 | Chapadão do Sul | Com Interferência: Roçada Manual Roçada Mecanizada Tapa-buraco | Trânsito Normal |
| 13 | 121,4 | 158,2 | 36,8 | Chapadão do Sul | Com Interferência: Roçada Manual Roçada Mecanizada Tapa-buraco Fresagem e recomposição | Trânsito Lento |
| 14 | 158,2 | 194,3 | 36,1 | Cassilândia | Com Interferência:Roçada Manual Roçada Mecanizada | Trânsito Normal |
| 15 | 194,3 | 218,1 | 23,8 | Cassilândia | Com Interferência: Aplicação de CBUQ de acostamento | Trânsito Lento |
| Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de | | | | | Sem Interferência | Fonte: CCO |