



## Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h00

25/11/23

Condição de Tráfego

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Conformação da área de domínio	Trânsito Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Manutenção da torre Tapa buraco	Trânsito Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual  Acabamento	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual  Tapa buraco	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual  Acabamento C	Trânsito Normal
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual  Roçada mecanizada	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual  Roçada mecanizada Aplicação de microrrevestimento  Aplicação de CBUQ no acostamento  Terraplenagem para implantação de acostamento	Trânsito Lento

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO