



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h00

					22/4/24
					Condição de Tráfego
Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município	
1-BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Com Interferência: Tapa-buraco
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Com Interferência: Tapa-buraco
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Tapa-buraco
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para melhoria do dispositivo Tapa-buraco
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para melhoria do dispositivo Tapa-buraco
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Tapa-buraco Alargamento de Obra especial Aplicação de CBUQ dispositivo de retorno
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Tapa-buraco Alargamento de obra especial Roçada manual Roçada mecanizada
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de acostamento Roçada mecanizada
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Roçada manual
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Com Interferência: Terraplenagem para melhoria do dispositivo Fresagem e recomposição
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Com Interferência: Fresagem e recomposição
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Sem Interferência
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Terraplenagem para implantação de acostamento
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO